




Fast Food Hockerkocher

Artikel-Nr. 235001
(NGETL5-50)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Ersatzteilliste für "DUAL" China/Euro Gas Brenner



Lfd. Nr.	Beschreibung	Teile Nummer	Menge
1	Schlitzbrennerkopf NS 9001	GS 2025	1
2	Schlitzbrennerhals NS 9001	GS 4237	1
3	Brennerkopf NS 9001	GS 8033 S	1
4	Luftmischkammer	GS 8000 S	1
5	Düse Ø 1,7	GS 282 F	1
6	Mehrfachstellgerät (Gashahn)	GS 3875	1
7	Schalterknebel (Gashahn)	GS 3602	1
8	Thermoelement	GS 3890	1
9	Zündbrenner	GS.3851	1